



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΚΜΕ/7)

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μηχανή στίλβωσης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης SR/01946/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094319>]

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι κακής ποιότητας σε ένα υψηλό περιβάλλον δόνησης. Επιπλέον, οι σχετικές αποστάσεις μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών κυκλωμάτων του μετασχηματιστή δεν είναι επαρκείς. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ζωντανά μέρη και να υποστεί ηλεκτροπληξία. Ενδέχεται, επίσης, να προκληθεί φωτιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Τύπος/αριθμός μοντέλου: D6000
TZ-C03AX

2. Χλοοκοπτική μηχανή κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης SR/02140/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094695\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094695)

Ο χρόνος συγκράτησης του στοιχείου κοπής είναι πολύ μεγάλος, το περιστρεφόμενο στοιχείο κοπής είναι προσβάσιμο ενώ η μηχανή του γκαζόν λειτουργεί, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα πόδια του χρήστη σε περίπτωση επαφής με το στοιχείο κοπής. Η ανεπαρκής προστασία μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση αντικειμένων κάτω από το χλοοκοπτικό, ενώ το μηχάνημα λειτουργεί αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το πρότυπο EN 5395-2.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: NAC

Τύπος/αριθμός μοντέλου: LP1928-SB

Γραμμωτός κώδικας: 5902490741928

3. Snowmobile φινλανδικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης SR/02210/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094624>]

Η βαλβίδα αναπνοής μπορεί να μην σφραγίσει σωστά, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει στο νερό να εισέλθει στην μπαταρία υψηλής τάσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά μπαταρίας, ακόμη και όταν το όχημα δεν οδηγείται. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Lynx, Ski-doo

4. Φορτιστής ηλεκτρικού ποδηλάτου κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης SR/02210/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094730>]

Το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή έχει υπερβολική αντίσταση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του φορτιστή και να πιάσει φωτιά..

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: EZEGO

Τύπος/αριθμός μοντέλου: STC-8139LC (Charger)

TD-10/EZE024-014-15-G (E-Bike)

5. Στιλβωτής αυτοκινήτων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης SR/02291/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094740>]

Δεν υπάρχει κοκκώδες υλικό πλήρωσης στο βύσμα του προϊόντος, για να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος υπό συνθήκες σφάλματος. Εάν το προϊόν έχει μια ηλεκτρική αποτυχία κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορεί να πιάσει φωτιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Raybao

Τύπος/αριθμός μοντέλου: RC3607

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Εξοπλισμός αναρρίχησης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης SR/01945/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094235\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094235)

Η αντοχή του προϊόντος είναι ανεπαρκής δεδομένου ότι η πύλη του караμπίνερ μπορεί να ανοίξει με δύναμη κάτω από 1kN. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον αναρριχητή να αποσπαστεί από τη γραμμή ασφαλείας και να πέσει από ύψος.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Mammüt

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Skywalker Pro Turn Via Ferrata Set

Skywalker Pro Via Ferrata Package

Skywalker Pro Via Ferrata Set

Γραμμωτός κώδικας: 7619876216519

7619876216526

7619876450883

7619876450890

2. Προστατευτικό γιλέκο κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης SR/01971/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094462>]

Λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής προστασίας της πλάτης, ο κίνδυνος τραυματισμού αυξάνεται για τον χρήστη του σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1621-2.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Kenny

Περιγραφή προϊόντος: Ποδηλατικό γιλέκο με ή χωρίς μανίκια, με προστασία στην πλάτη.
Προϊόν που πωλείται στο διαδίκτυο, ιδίως μέσω του
kenny-racing.com.

3. Προστατευτικό γόνατος κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης SR/01973/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094476>]

Η ικανότητα απορρόφησης κραδασμών των επιγονατίδων είναι ανεπαρκής. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να υποστεί τραυματισμούς σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1621-2.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: COTOP

Τύπος/αριθμός μοντέλου: CO105

4. Ζώνη αναρρίχησης άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης SR/02039/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094119>]

Το προϊόν έχει μια πόρπη στο στήθος, η οποία χρησιμοποιείται για να κλείσει το λουρί. Αυτή η πόρπη μπορεί να σπάσει κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο άνοιγμα της ζώνης και στην πτώση του χρήστη από ύψος, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία:

Newton, Newton, Newton Fast and Newton Easyfit Climbing Harnesses

Εμπορικό σήμα:

Petzl

Αριθμός παρτίδας:

C073EA01, C073AA01, C073AA02, C073CA01, C073CA02, C073EA00, C073EA02

5. Ζώνη αναρρίχησης άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης SR/02040/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093969>]

Το προϊόν έχει δύο πόρπες στην πλάτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να κλείσουν το λουρί. Αυτές οι πόρπες μπορούν να σπάσουν κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο άνοιγμα της ζώνης και στην πτώση του χρήστη από ύψος, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία:

Swan Easyfit Climbing Harnesses

Εμπορικό σήμα:

Petzl

Τύπος/αριθμός μοντέλου:

C062AA01, C062AA00, C062BA00, C062BA01

6. Προστατευτικά γάντια πολωνικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης SR/02138/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094687>]

Τα γάντια δεν παρέχουν επαρκή προστασία από την τριβή και μπορούν εύκολα να σχιστούν. Οι χρήστες μπορούν να υποθέσουν ότι προστατεύονται επαρκώς από αιχμηρά αντικείμενα και κινδυνεύουν να υποστούν εκδορές.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία

X-LATOS

Εμπορικό σήμα

Procera

Αριθμός παρτίδας

10/2022

758/2022

Τύπος/αριθμός μοντέλου

neon

Γραμμωτός κώδικας

5908274506004

7. Παπούτσια ασφαλείας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης SR/02264/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094778>]

Το προϊόν έχει διαφημιστεί με χαρακτηριστικά αντίστασης στην «συντριβή» και στη «διάτρηση» χωρίς αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως μέσο ατομικής προστασίας. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό κίνδυνο για τους χρήστες του προϊόντος.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία

Brown Safety Trainers

Εμπορικό σήμα

Gaomi anbaili Shoes Co. Ltd

Τύπος/αριθμός μοντέλου

FZ-99

8. Ζώνη αναρρίχησης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 25, Αρ. Ειδοποίησης SR/02270/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094721>]

Το προϊόν φέρει σήμανση ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας, αλλά δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεκμηρίωση ή σήμανση συμμόρφωσης για να αποδείξει ότι έχει αξιολογηθεί επαρκώς η συμμόρφωσή του. Επομένως, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το προϊόν είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία

Half Body Climbing Harnesses

Εμπορικό σήμα

LXINSHU

9. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων πολωνικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 26, Αρ. Ειδοποίησης SR/02325/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094646>]

Η συνολική ικανότητα διήθησης της μάσκας είναι ανεπαρκής. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Επομένως, ενδέχεται να μην προστατεύει σωστά τον χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149.



Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα

OXYLINE

Τύπος/αριθμός μοντέλου

X310 SV FFP3 RD

Γραμμωτός κώδικας

5907377571117

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405610 ή 22405631 ή 22879033.

30.6.2025

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 09.42.006.009.006