

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μηχανή επεξεργασίας λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης A12/00995/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006410>]

Το εγκατεστημένο παράθυρο προστασίας της μηχανής λέιζερ δεν προστατεύει επαρκώς (μετρημένο επίπεδο προστασίας 0,02 αντί για απαιτούμενο επίπεδο τουλάχιστον 4). Η ανακλώμενη ή η διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει ελεύθερα από τον χώρο εργασίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/EK για τα Μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 11553.



2. Κυκλική λεπίδα πριονιών κινεζικής προέλευσης (αφορά 7 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 1)

Η κυκλική λεπίδα πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (σμιρίλιο) και ως εκ τούτου, θα μπορούσε, αντίθετα στη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως δισκοπρίνο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό πιθανόν να προκαλέσει λάκτισμα ή απώλεια του ελέγχου του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη.

Το προϊόν πωλείται ηλεκτρονικά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-2-3.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00106/22
[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006284\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006284)

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά η δυνατότητα διήθησής του δεν έχει δοκιμαστεί από ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.





Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

19.7.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Διαστάσεις	Φωτογραφία
1	A12/00983/22	Άγνωστο	Δίσκος ξυλογλυπτικής 100 mm	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006303]			
2	A12/00984/22	Άγνωστο	125 x 22 mm	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006300]			
3	A12/00985/22	GEKO	125x22x40T	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006298]			
4	A12/01000/22	Άγνωστο	Woodcarver milling disc 100 mm for angle grinders	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006310]			
5	A12/01001/22	Stanford	Chainsaw blade 120 mm for angle grinders	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006309]			

A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Διαστάσεις	Φωτογραφία
6	A12/01002/22	Jin Shan Tools	105 mm diameter	 
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006308]			
7	A12/01003/22	Wood Curving Disc, Cut, Curve, Shape	100 mm Durchmesser	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006305]			