



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΚΜΕ/12)

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Χορτοκοπτική Μηχανή Ρομπότ άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 45, Αρ. Ειδοποίησης A12/03112/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10091729>]

Ένα κατασκευαστικό ελάττωμα στον άξονα στήριξης του αισθητήρα εμποδίων μπορεί να προκαλέσει τον αισθητήρα να κολλήσει και να αποτύχει να ανιχνεύσει τα εμπόδια. Οι χρήστες ή οι παρευρισκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ενδέχεται να υποστούν εκδορές ενώ χειρίζονται το ρομπότ, εάν ο αισθητήρας εμποδίων σταματήσει να λειτουργεί.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60335-1 και EN 50636-2-107.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία: Miimo

Εμπορικό σήμα: Honda

Τύπος/αριθμός μοντέλου: HRM1000, HRM1500, HRM2500, HRM4000

Αριθμός παρτίδας:

From MCJF-1000031 to MCJF-1005100 (HRM1000)
From MCKF-1000010 to MCKF-1003129 (HRM1500)
From MCLF-1000011 to MCLF-1003702 (HRM1500 Live)
From MCMF-1000002 to MCMF-1001631 (HRM2500)
From MCMF-1001692 to MCMF-1002081 (HRM2500)
From MCNF-1000046 to MCNF-1002691 (HRM2500 Live)
From MCPF-1000050 to MCPF-1003289 (HRM4000 Live)

2. Αεροσυμπιεστής κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης A12/03142/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10058355>]

Λόγω της έλλειψης σύνδεσης μετασχηματιστή στο κύκλωμα προστασίας και του εσφαλμένου σχεδιασμού του κινητήρα συμπιεστή, ο χρήστης μπορεί να υποστεί ηλεκτροπληξία. Δεν υπάρχει κύριος αεροθάλαμος και λείπει η τεχνική τεκμηρίωση και τα διαγράμματα καλωδίωσης που επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό κατά τη διάρκεια της συντήρησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1012-1, EN ISO 12100, EN ISO 60204-1 και EN ISO 4414.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία: SCREW AIR COMPRESSOR

Αριθμός παρτίδας: FWm703202

Τύπος/αριθμός μοντέλου: WNLJBY-20B

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Γιλέκο κολύμβησης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 44, Αρ. Ειδοποίησης A12/03004/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10091722>]

Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, καθώς το προϊόν δεν είναι επαρκώς ορατό στο νερό και δεν διαθέτει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις σχετικά με την ενεργό εποπτεία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα μέσα ατομικής προστασίας ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13138-1.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία Kinder: Schwimmflügel

Εμπορικό σήμα: Moko

Αριθμός παρτίδας: V117720231110001

Τύπος/αριθμός μοντέλου: P840034667011

2. Γιλέκο κολύμβησης (για παιδιά) κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 44, Αρ. Ειδοποίησης A12/03006/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10091679>]

Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, καθώς το προϊόν μπορεί να ωθήσει το κεφάλι του παιδιού σε μειονεκτική θέση ή κάτω από το νερό. Επιπλέον, το προϊόν στερείται των απαραίτητων προειδοποιήσεων και οδηγιών χρήσης.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα μέσα ατομικής προστασίας ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13138-1.



Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία: Schwimmweste Kinder - Schwimmhilfe - mit verstellbarem Schrittgurt

Εμπορικό σήμα: Pottwal

Τύπος/αριθμός μοντέλου: P4RIB001

3. Σύστημα προστασίας από πτώση κινεζικής προέλευσης


Αναφορά RAPEX: Έκθεση 44, Αρ. Ειδοποίησης A12/03063/24

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10091691>]

Το προϊόν δεν διαθέτει απορροφητή ενέργειας, τα караμπίνερ είναι ακατάλληλα, οι δακτύλιοι στο πλεγμένο σχοινί είναι πολύ χαλαροί και μπορούν εύκολα να λυθούν, τα караμπίνερ σπάνε εύκολα. Ο χρήστης μπορεί επομένως, σε περίπτωση πτώσης, να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 354, EN 361, EN 362 και EN 363.





Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Zhongyu

Τύπος/αριθμός μοντέλου: QYC-03

Αριθμοί είδους: 386151111297, 166545774996, 186334280714

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405610 ή 22405631 ή 22879033.

29.11.2024

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 09.42.006.009.006