

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κυκλική λεπίδα πριονιών / Εξάρτημα αλυσοπρίονου

(αφορά 4 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 1)

Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (σμιρίλιο) και ως εκ τούτου, θα μπορούσε, αντίθετα στη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως δισκοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό πιθανόν να προκαλέσει λάκτισμα ή απώλεια του ελέγχου του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη.

Το προϊόν πωλείται ηλεκτρονικά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-2-3.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01043//22 [<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006426>]

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 91\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.





2. Γιλέκο ορατότητας προέλευσης Ολλανδία

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00107/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005708>]

Το γιλέκο δεν έχει επαρκή ανακλαστική επιφάνεια. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν είναι επαρκώς ορατός σε περιπτώσεις όπου η υψηλή ορατότητα είναι απαραίτητη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1150.



Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

22.7.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
A/A	Αρ. Ειδοποίησης / Ονομασία προϊόντος	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Διαστάσεις	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A12/01037/22 / Κυκλική λεπίδα πριονιών	Άγνωστο	125 x 22 mm	Γερμανία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006312]				
2	A12/01038/22 / Κυκλική λεπίδα πριονιών	Άγνωστο	125 x 22 mm	Γερμανία	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006311]				
3	A12/01039/22 / Εξάρτημα αλυσοπρίονου	Άγνωστο	CHAIN SAW 12"	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006307]				
4	A12/01040/22 / Κυκλική λεπίδα πριονιών για ξύλο	Speedcutter	Ø 125 mm	Κίνα	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006306]				