

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης A12/01580/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 84\%$). Επιπλέον, στη μάσκα μπορεί να λείπει το κλιπ της μύτης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί ορθά στο πρόσωπο του χρήστη. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Επομένως, ακόμη και εάν συνδυαστεί με συνιστώμενα μέτρα προστασίας είναι δυνατόν να μην προστατεύει ικανοποιητικά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.



2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης A12/01553/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 51\%$). Επομένως, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών είναι δυνατό να περάσει μέσα από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Επομένως, ακόμη και εάν συνδυαστεί με συνιστώμενα μέτρα προστασίας, είναι δυνατόν να μην προστατεύει ικανοποιητικά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.




ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Λεπίδα Αλυσοπρίονου πολωνικής κατασκευής

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης A12/01571/21

Αυτή η λεπίδα αλυσοπρίονου για ξύλα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε γωνιακό σταθερό μύλο αλλά είναι δυνατόν, ενάντια στην χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως δισκοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτή η χρήση μπορεί να προκαλέσει στον χρήστη σπρώξιμο προς τα πίσω ή απώλεια του ελέγχου όλου του εργαλείου, αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε τραυματισμό.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς για τα Μηχάνηματα και με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745.



Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

30.11.2021

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3