



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Αρ. ΕΑΗ- 08.03.001.011.001/2026-003/ 04-2026
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ PHILIPS - ΣΕΙΡΑ PSG8XXX, GC96XX

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, οι κκ. Versuni Netherlands B.V., κάτοχος άδειας χρήσης της εμπορικής επωνυμίας Philips, αποφάσισαν να επεκτείνουν την ανάκληση που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2024, για τα συστήματα σιδερώματος Philips σειράς PSG8XXX και GC96XX, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους ασφάλειας.


Κίνδυνος: Εγκαύματα ή σχετικούς τραυματισμούς, από πιθανή διαφυγή ατμού που μπορεί να προκύψει, λόγω ενός κατασκευαστικού προβλήματος στη συγκόλληση του λέβητα που παράγει τον ατμό στο σύστημα αυτοπαραγωγής.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα με τους παρακάτω αριθμούς τύπου PSG8XXX, GC96XX και κωδικούς ημερομηνίας που παρήχθησαν κατά τις εβδομάδες (YYWW) 2419 μέχρι και 2441 όπου YY είναι το έτος 2024 και WW είναι η εβδομάδα παραγωγής δηλαδή από εβδομάδα 19 μέχρι και 41:

- PSG8130/80 | 2419–2441
- PSG8040/60 | 2419–2441
- GC9635/20 | 2419–2441
- GC9650/80 | 2419–2441
- GC9660/30 | 2419–2441
- GC9682/80 | 2419–2441

Τα επηρεαζόμενα προϊόντα μπορούν να αναγνωριστούν μέσω των ακόλουθων βημάτων:

- Ελέγξτε τον αριθμό τύπου στην πινακίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος. Εάν ο αριθμός τύπου είναι ένας από τους αναφερόμενους πιο πάνω, τότε ελέγξτε τους κωδικούς ημερομηνίας.
- Εάν οι κωδικοί ημερομηνίας αναφέρουν τις παραπάνω εβδομάδες (YYWW) 2419 μέχρι και 2441 τότε το προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανάκλησης.



Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα:

α) Καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό τύπου και την ημερομηνία παραγωγής με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ώστε να διαπιστώσουν εάν το προϊόν τους είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται.

β) Σε περίπτωση που η συσκευή τους ανήκει στα επηρεαζόμενα προϊόντα, θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τη χρήση της και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα [Ανάκληση Garment Care Perfectcare 8000 9000 Elite | Philips](#), για να καταχωρήσουν τη συσκευή και να λάβουν οδηγίες για τη δωρεάν επισκευή της.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το ακόλουθο κέντρο εξυπηρέτησης:

Novario Service Center: Παγκρατίου 7, Στρόβολος 2033, Κύπρος Τηλέφωνο: **22267420**

Φωτογραφίες των προϊόντων:

GC9650



GC9660



GC9682



PSG8130



PSG8040



GC9635



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση msa@ems.mcw.gov.cy ή στο φαξ 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζετε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε., για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), στη διεύθυνση <https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search>.