

**Επικίνδυνο προϊόν**, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

## **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**


### **Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης**

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης A12/00824/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006207>]

Το φρένο μπορεί να σπάσει κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο χρήστης μπορεί να μην είναι σε θέση να σταματήσει και να υποστεί τραυματισμούς.

Το προϊόν (Εμπορικό σήμα: OXELO, Τύπος/αριθμός μοντέλου: 8577081 / SC RIDE 900E, Γραμμωτός κώδικας: 3583784016865), δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

[http://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/](http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

16.6.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3